KRAMBUGATA

| | | |
|---|---|---|
| Nr. | 11 (revet) | Klasse - |
| | 12 | C |
| | 13 | C |
| | 14 | C |
| | 15 (revet) | - |
| | 20 | - |

I.



Gate Krambugaten nr. 11
Betegnelse

Eier 1970 Trondheim Kommune, leies av Brødfabrikken A/S
Takst kr. 500 000 Areal tomt 831 m² bygninger m²
Bruk Brannskadet

Oppført tidligst 1789 senest 1797 omkring 1790
KJENT ANTATT
Siste brann 1972 Tidligere branner 1841, 1788, 1708, 1681

Byggherre Carl J. W. greve av Schmettow Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype Rektangulær, symmetrisk dobbeltromsplan, innkjørsel og inngang på sidene. Opprinnelig sidefløy i nord.
Hovedmål 26x12, oppr. 21x12 + 12,5x6 Etasjer 1½, oppr. 2

Grunnmur Pusset tegl
Vegger Pusset tegl. Første etg. har 1700-talls teglformat.
Tak Saltak, glassert tegl.

Kjeller gamle hvelvkjellere under nordre halvpart mot gaten, og under nordfløy, gjennomskåret av tunnel for elektrisk bane ca. ~~1900.~~

Eksteriør Symmetrisk fasade, siderisalitter antydet. Enkel pussdetaljering, imitert kvader. Butikkvinduer og innganger nyere. Søndre del er tilbygget.
Interiør Lite bevart av oppr. interiør. Brannmurer og himlinger med enkle gipsornamenter, antagelig fra 1800-tallet.
Gårdsplass, Uthus Påbygget en halvetasje på gårdsiden, ant. efter brann 1841. Gårdsfasaden helt forandret. Nye fabrikk- og lagerbygninger.

Ombygging 1866, 1872, 1876
ant. 1842 Brannskadet og reparert. 2. etg. revet, ny loftsetg. oppf.
1895-96 Stall og lagerbygning i 5 etg. oppført, tunnel under bygn.
1897 Nordfløy påbygget til 2 etg.
1905 Innredet butikk i ishuset, søndre del av hovedbygning.
1907 Forandringer i bakbygning, nordfløy og tilstøtende del av hovedbygningen.
1911-15 Garasjer innredet i søndre del, utvidelser i bakgården.

Tegninger, oppmålinger
1907 planer av bakbygningen BA.
1915 plan, fasade, 2 snitt, med endringsforslag BA.
1916 tegninger til innredning av bakeri i 1. etg. BA.
1918 planer og snitt med endringsforslag BA.

Ombygging, forts.:
1918 Innvendige endringer. Fasaden ombygget.
1920,28 Garasjer i nordfløy og bakbygn.
1972 Påbygget 2. etg. brannskadet.

Et av de få gjenværende murhus fra 1700-tallet i Trondheim; har overlevet brann i 1841. Den opprinnelige 2. etasje ble fjernet efter brannen. Tilhørte sammen med Kjøpmannsgaten 48 og 50 grev Schmettows store gårdskompleks, grevegården. Bygningen har gjennomgått adskillige forandringer, men hovedform, rominndeling og eksteriørpreg er delvis bevart. Bygningen har stor bevaringsverdi på grunn av sin sjeldenhet. Den bør repareres og inngå i en fremtidig regulering av strøket. revet.

Ønskelige forandringer Loftsetasjen bør rives, og taket repareres. Lagerbygningen og uthusene bør fjernes.

Omgivelser forholdsvis positive, interessant og variert miljø.

Vedlikeholdstilstand D
Antikvarisk tilstand C
Arkitekturvurdering B
Miljøvurdering B

Prioritering 1

Dato 31.8.72
Sign LR

II.

**Gate** Krambugaten **nr.** 11

**Eldre bilder** Fargelagt tusjtegning av Dampbakeriets kompleks ca. 1900, tilhører Brødfabrikken A/S.

Kart over brannstrøket 1788, F. Rosbach. (Kavli, s. 197).

**Foto**

**Litteratur**
K. G. Noach: Byggevirksomhet i Trondheim 1800-1850.

**Kilder** Branntakster 1766-1807.
1807: - Greve von Schmettow: a. En grundmuret Forhuusbygning 2 Etg. høy, 41 alen lang 18 alen bred, 21 Fag Vinduer, 13 Værelser, 12 ovner, Kjøkken, hvelvet Kjelder - 4000 Rdr.


**Tidligere bygning brent/~~revet~~** 1788 To eldre tregårder, tilhørte Schmettow og Enken Birgitta Dorenfeldt. Sammenslått efter brannen.

**Kultur-, personalhistorie** Oppført av oberst Carl Jacob Waldemar von Schmettow, keiserlig riksgreve. (1744-1821) Kom. general nordenfjells 1814. Gift med Stinchen Møllmann, og bodde senere i hennes foreldres gård Harmonien.

**Reguleringsplan Til hinder for bevaring?**

**Fremtidige planer** Foreslått revet og brukt til parkeringsplass 1972.

Plan 1. etg. 1915 1:200




Film mal.



I.

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM — **Bebyggelse**

| | |
|---|---|
| Gate | Krambugata, nr. 12 |
| Betegnelse | |
| Eier 1970 | Trondheim kommune |
| Takst kr. | 360.000 — Areal tomt 421 m², bygninger m² |
| Bruk | Forretning, kontor |
| Oppført (KJENT) | 1909 — tidligst — senest — omkring (ANTATT) |
| Siste brann | 1907 — Tidligere branner 1841 |
| Byggherre | |
| Oppr. bruk | Forretning, bolig |
| Arkitekt | H. Schytte-Berg |
| Plantype | |
| Hovedmål | |
| Etasjer | 3 |
| Grunnmur | granitt, hogget |
| Vegger | pusset mur |
| Tak | saltak m. ark og kobbhus |
| Kjeller | under hele |
| Eksteriør | Enkel Jugend-fasade. Karakteristisk jugendornamentikk over et av butikkvinduene. |
| Interiør | |
| Gårdsplass, Uthus | |
| Ombygging | |

Tegninger, oppmålinger

1909 - planer, snitt, fasader til nybygg BA
1955 - forslag til ombygn. 1. et. BA

| | |
|---|---|
| Ønskelige forandringer | |
| Omgivelser | |
| Vedlikeholdstilstand | A |
| Antikvarisk tilstand | A-B |
| Arkitekturvurdering | B |
| Miljøvurdering | K |
| Prioritering | C |
| Dato | 8.5.73 |
| Sign | L.F. |

II.

| Gate | nr. |
|---|---|
| Eldre bilder | Foto |
| Litteratur | |
| Kilder | |
| Tidligere bygning<br>brent/revet | |
| Kultur-, personalhistorie | |
| Reguleringsplan<br>Til hinder<br>for bevaring? | |
| Fremtidige planer | |
| | |

I.



Gate Krambugata nr. 13
Betegnelse

Eier 1970 A/S Krambugt. 13 (skomaker Neuberg)
Takst kr. 200.000 Areal tomt 354 m², bygninger m²
Bruk Forretning, bolig

Oppført ______ (KJENT) tidligst 1841 senest ______ omkring 1841- (ANTATT)
Siste brann 1841 Tidligere branner

Byggherre
Arkitekt
Oppr. bruk bolig

Plantype midtgangsplan.

Hovedmål 18 x 8,5/4 x 5 + 17,5 x 6 Etasjer 2½

Grunnmur pusset stein
Vegger tömmer, liggende panel
Tak saltak, tegl, kobbhus

Kjeller under hele bakbygning, hvelvet kjeller under hovedbygning, uvanlig stor.

Eksteriør Symmetrisk oppbygget omkr. hovedinng. Sammenhengende overstykke og sålbenk 2. etasjes vinduer. T-post vinduer, flatt profilert omramming.
Interiør Sterkt forandret.

Gårdsplass, stöpt.
Uthus Murt bakbygning - skomakerverksted, galleri, bolig.

Ombygging
1902 - oppfört 3-etasjes mur bakbygning innredet til boliger.
1913 - innredning av boliger på loft, hovedbygn. kobbhus mot gate og gårdsplass.
1940 - innredn. av skomakerbedrift i bakgård.
1953 - innredn. av butikk.

Tegninger, oppmålinger
1902 - planer og snitt - BA
1913 - " " " - BA
1953 - fasade mot gate - BA

Ønskelige forandringer

Omgivelser positive.

Vedlikeholdstilstand B
Antikvarisk tilstand B
Arkitekturvurdering B
Miljøvurdering A

Prioritering C

Dato 8.5.73
Sign L.F.

II.

| Gate | nr. |
|---|---|
| Eldre bilder | Foto |

| | |
|---|---|
| Litteratur | |
| Kilder | |
| Tidligere bygning brent/revet | |
| Kultur-, personalhistorie | |
| Reguleringsplan Til hinder for bevaring? | |
| Fremtidige planer | |

I.



Gate Krambugata nr. 14
Betegnelse

Eier 1970 Norsk Medisinaldepot
Takst kr. 500 000 Areal tomt 425 m². bygninger m²
Bruk Forretning, kontor.

Oppført 1909 (KJENT) tidligst ______ senest ______ omkring ______ (ANTATT)
Siste brann 1907 Tidligere branner 1841

Byggherre
Arkitekt H.Schytte Berg
Oppr. bruk Forretning,hotell bolig.

Plantype

Hovedmål 17x26 Etasjer 3

Grunnmur pusset mur.
Vegger pusset mur
Tak Saltak, skifer.

Kjeller under hele.

Eksteriør Jugend-preget. Markert overdekning over vinduer, smyg buet.

Interiør

Gårdsplass, Uthus

Ombygging
1919 - installasjon av heis
1978 - ombygging fra hotell til bolig
1942 - utbedring etter brann
1947 - overbygning av gårdsplass
1957 - mindre forandringer i 1. og 2. etasje.

Tegninger, oppmålinger
1901 - plan 1.et. tidl.bebyggelse "Scandinav" BA
1908 - planer BA
1938 - planer BA

Ønskelige forandringer

Omgivelser

Vedlikeholdstilstand A
Antikvarisk tilstand A-B
Arkitekturvurdering B
Miljøvurdering A

Prioritering C

Dato 8.5.1973
Sign L.F.

II.

| Gate | nr. |
| --- | --- |
| Eldre bilder | Foto |

| | |
| --- | --- |
| Litteratur | |
| Kilder | |
| Tidligere bygning brent/revet | |
| Kultur-, personalhistorie | |
| Reguleringsplan Til hinder for bevaring? | |
| Fremtidige planer | |

I.

Gate Krambugata nr. 15
Betegnelse

Eier 1970 Nordenfjeldske Dampskibsselskap A/S
Takst kr. 110 000 Areal tomt 217 m² bygninger 196 m²
Bruk Kontor, butikk (p.t.ledig)

Oppført ______ (KJENT) tidligst 1841 senest ______ omkring 1841 (ANTATT)
Siste brann 1841 Tidligere branner

Byggherre Oppr. bruk
Arkitekt

Plantype

Hovedmål 11x9/5x12 (langs Brattørveita) Etasjer 2

Grunnmur pusset
Vegger Tømmer, liggende panel
Tak Saltak, skifer.

Kjeller under hele.

Eksteriør Svært enkelt fasadeutstyr som skriver seg fra ombygging i 1893. Horisontalbånd mellom 1. og 2. etasje. store butikkvinduer.

Interiør

Gårdsplass, Uthus

Ombygging 1893 - Innredning av butikk, utskifting av trapp.

1976 - Revet

Tegninger, oppmålinger 1893: Planer, snitt for og etter ombygging-BA
1927: Plan, 2.etasje - BA

Ønskelige forandringer

Omgivelser

| | |
|---|---|
| Vedlikeholdstilstand | B-C |
| Antikvarisk tilstand | C |
| Arkitekturvurdering | C |
| Miljøvurdering | B |
| Prioritering | = |

Dato 23.5.1973.
Sign L.F.

II.

| Gate | nr. |
|---|---|
| Eldre bilder | Foto |
| Litteratur | |
| Kilder | |
| Tidligere bygning brent/revet | |
| Kultur-, personalhistorie | |
| Reguleringsplan Til hinder for bevaring? | |
| Fremtidige planer | |

I.

| | |
|---|---|
| Gate | Krambugata nr. 20 |
| Betegnelse | |
| Eier 1970 | Trondheim kommune |
| Takst kr. | 90000 Areal tomt 169 m². bygninger m² |
| Bruk | Bolig, forretning. |
| Oppført (KJENT) | tidligst 1841 senest omkring 1841 (ANTATT) |
| Siste brann | 1841 Tidligere branner |
| Byggherre | Oppr. bruk bolig |
| Arkitekt | |
| Plantype | |
| Hovedmål | 11 x 7/5 x 7 Etasjer 2 |
| Grunnmur | pusset tegl |
| Vegger | tømmer, liggende panel |
| Tak | Saltak, tegl. |
| Kjeller | under hele. |
| Eksteriør | Rik snekkerdekor. 1880-90<br>Krysspostvinduer i 2.etasje, horisontalbånd mell. 1. og 2. etasjes vinduer, butikkvinduer i 1.etasje. |
| Interiør | |
| Gårdsplass, Uthus | |
| Ombygging | 1895 - Ny kjeller, forandring av 1.etasje til butikk.<br>1897 - utvidelse av butikk.<br>1900 - innredet til kafè i begge etasjer.<br>1936 - endringer av kafèlokalet.<br>1950 - ombygging fra kafê til leilighet i 2.etasje. |
| Tegninger, oppmålinger | 1895 - plan 1. et., snitt 1:100 - EA<br>1895 - plan 1. et., fasade 1:100 - EA<br>1936 - planer EA<br>1950 - planer. BA |
| Ønskelige forandringer | |
| Omgivelser | positive. |
| Vedlikeholdstilstand | C |
| Antikvarisk tilstand | B-C |
| Arkitekturvurdering | C |
| Miljøvurdering | B |
| Prioritering | - |
| Dato | 23.5.1973. |
| Sign | L.F. |

Gate nr.

Eldre bilder

Foto

Litteratur

Kilder

Tidligere bygning
brent/revet

Kultur-, personalhistorie

Reguleringsplan
Til hinder
for bevaring?

Fremtidige planer